





LES PÈRDUES APROXIMADES DEL TRAM SÓN D'UNS 10 M3/D.



### LLEGENDA

-  PE100 PN10 D160
-  TUB PVC GRIS D110
-  HIDRANT AMB RÀCORD TIPUS BCN

LA LONGITUD DEL TRAM DE XARXA AFECTAT ÉS D'UNS 98 ML

AIGUES D'ARENYS



Ajuntament  
d'Arenys de Munt

P1 – FUITA SECTOR  
POLIESPORTIU

Escala : s/n

DETECCIÓ DE FUITES AL SECTOR DEL PAVELLÓ NOU I  
PÀDEL.



LES PÈRDUES APROXIMADES DEL TRAM SÓN D'UNS 3 M3/H.



PE100 PN10 D75

**LLEGENDA**



HIDRANT DE COLUMNA

LA LONGITUD DEL TRAM DE XARXA AFECTAT ÉS D'UNS  
**700 ML**

**AIGUES D'ARENYS**







**P2 – FUITA SECTOR  
ARANYÓ**

Escala : s/n

DETECCIÓ DE FUITES AL SECTOR DE CA L'ARANYÓ



**LLEGENDA**

-  PE100 PN10 D160 ( VÀRIES ESCOMESES L: 200 ML )
-  PE100 PN10 D90 ( SENSE CONNEXIONS L: 250 ML )
-  PE100 PN10 D110 ( TRAM SENSE FUITES )
-  HIDRANT DE COLUMNA

LA LONGITUD DEL TRAM DE XARXA AFECTAT ÉS D'UNS  
**450 ML**

LES PÈRDUES APROXIMADES DEL TRAM  
SÓN D'UNS **7 M3/H.**

**AIGUES D'ARENYS**



**P3 – FUITA SECTOR  
EIXAMPLE**

Escala : s/n

DETECCIÓ DE FUITES AL SECTOR DE L'EIXAMPLE

Sectors que patiran un tall d'aigua per a tasques de localització de fuites d'aigua a la xarxa de subministrament.

Dia: 15/02/2024

Horari: De 8:00 a 18:00 h

SECTOR CA L'ARANYÓ – AV. SANT JORDI – PANAGALL – AUSIAS MARCH – ST ANTONI M<sup>o</sup> CLARET I CRTA SANT CELONI.

SECTOR CAN COSME – LOURDES – CRTA TORRENTBÓ – PRIMER DE MAIG I AMADEU VIVES

**AIGUES D'ARENYS**

